

Apostille

Waterschap
Zeeuws - Vlaanderen

Korte Kerkstraat 19, 4531 CL Terneuzen

tel. 0115 - 641000

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen

fax.: 0115 - 641200

Hierbij een bevestiging van mijn
opmerkingen n.a.v. het bestek

Nw. Keizer - / Braekman - en Thomaspolder.

Ze wijken niet veel af van mijn
eerdere opmerkingen.

Vr-gr. [Redacted]

17 MEI 1998

Aan:

Van:

Afd.:

Het bijgaande ontvangt u zonder begeleidend schrijven:

Datum: op verzoek van:

n.a.v. uw brief/telefoon van:

ter bespreking op/voor:

gaarne retour voor:

Onderwerp: retour met dank voor inzage

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		
SECRETARIS		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIEËN		
MEDEWERKER K.V.A. T.E.I.T.		
MEDEWERKER H.A.M.L.E.I.D.E.R.		
MEDEWERKER O.M.E.R.P.		
HOOFDLIJN VERENIGING		
HOOFDLIJN VERENIGING		
DOORGEVAARTER / NESTERSCHRIJVER		
TER INZAGE		
TER BESPREKING		
OM TOEGANG		
TER BESPREKING		
ARCHIEF		
CIRCULATIE MAP		

Bijlage(n):

Opmerkingen:



003563 1999 PZDT-B-99237 best

plaatOpmerkingen bestek Nw Neuzen-/Braakman- en Tl



Opmerkingen bestek NW.Neuzen-/Braakman- en Thomaespolder:

1. In de Hoofdplaat- en Thomaespolder mogen vrijkomende materialen alléén in de kreukelberm verwerkt worden rondom de sluis bij Nol Zeven. Geen materialen t.p.v. de schorgebieden!
2. Tek. 1134, prof.2.: voldoet niet aan het criterium afschuiving.
[redacted] weet hier meer van!
3. Posten t.b.v. ontgraven zand uit dijklichaam:
 - Niet meer ontgraven dan nodig: 0,80 m klei is juist maar meer niet.
 - Vrijkomend zand mag niet op het schorgebied gedeponeed worden.
4. Onderhoudsweg.
Ambtelijk overleg heeft geresulteerd in een plan, t.b.v. medegebruik buitenbermen, voor de gehele ZVI. kust. Bestuurlijk moet dit nog geaccordeerd worden. Mogelijk moeten fietsonvriendelijke voorzieningen getroffen worden; op dit moment nog niets definitief beslist!
5. Depots.
Waterschap heeft enkel een depot aan de Braakman. Dit ligt nagenoeg vol.
Tijdelijke depotruimte is te maken op het duingebied van de Mosselbanken.
6. Bijkomende werkzaamheden.
Lantaarnpalen/markeringslichten moeten opgenomen en herplaatst worden.
Bolders mogen (voorzover ze in de weg staan) worden opgenomen en behoeven niet teruggeplaatst te worden.
Kabel welke op de glooiing ligt t.b.v. havenlicht moet terug op de glooiing aangebracht worden (en niet onder de bekleding).
7. Diverse:
 - Het schorgebied van de Thomaes- en Paulinapolder is (grotendeels) eigendom van het Zeeuwse Landschap en mag niet als werkterrein gebruikt worden.
 - In verband met late aanbesteding én gedeeltelijke betaling (60% in 1999 en 40% in 2000) lijkt het mij zinvol in het bestek aan te geven dat de Thomaespolder in 1999 uitgevoerd moet worden en de overige werken in 2000. Dit betekent ook minder problemen met opslagruimte, geen oponthoud door werken containerterminal.

Oostburg, 6 mei 1999
[redacted]