

**Erratum**  
**Controle/vrijgave toetsing**



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijksaterstaat  
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak  
Nieuwe- Annex- Stavenissepolder "zuid"  
dp 0900 – dp 0922

Simon Vereeke  
Gert Jan Wijkhuizen  
Ronald den Houd  
Raymond Derksen

Toetsing uitgevoerd door  
Roy van de Voort  
Doorkiesnummer  
(0118) 62 13 69  
(06) 218 41 099

Datum  
31 maart 2010  
bijlage(n)  
-

DEFINITIEF

Kenmerk  
PZDT-M-10093 inv

**Erratum PZDT-M-10093 inv (controle/vrijgave toetsing Nieuwe- Annex-  
Stavenissepolder "zuid")**

**Basisdocument**

Dit erratum is een aanvulling op de controle/vrijgave toetsing van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder "zuid" tussen dp 0900 en dp 0922 met kenmerk PZDT-M-07369 d.d. 04 juli 2007.

In het basisdocument staat dat de bekleding van fixstone welke **ONVOLDOENDE** scoort valt buiten de scope van project Zeeweringen, dit is echter niet meer het geval.

**Bekleding fixstone**

Op 28 januari 2010 is, in overleg met de opdrachtgever (DGW), besloten dat de fixstone- en open asfaltbekleding welke **ONVOLDOENDE** scoort wordt meegenomen binnen de scope van project Zeeweringen.

Concreet betekent dit de fixstone welke onvoldoende scoort in de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder versterkt zal worden in het kader van project Zeeweringen.



015181 2010 PZDT-M-10093

Erratum vrijgave toetsing Nieuwe-Annex-Staveniss