



Waterschap **Zeeuwse Eilanden**

22 JUN 2006

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
VERLEIDER		<input checked="" type="checkbox"/>
VERLEIDERS		
PROJECTSECRETARIS		
BEWAARER FINANCIËN		
BEWAARER KWALITEIT		<input checked="" type="checkbox"/>
BEWAARER ONTWERP		
BEWAARER UITVOERING		
COORDINATOR BESTESCHRIJVER		
Roy		<input checked="" type="checkbox"/>
Simen		<input checked="" type="checkbox"/>
ARCHIEF	PZDT-M-00232 <input checked="" type="checkbox"/>	
CIRCULATIE MAP		

inu

Memo

aan : Roy van de Voort
 van : Raymond Derksen
 afschrift : André Marinisse, Ad Beaufort
 datum : 16 juni 2006
 betreft : **Damwand oostelijke havendam Colijnsplaat**
 Oosterschelde traject dijkpaal 1796-1834

De havenzijde van de oostelijke havendam Colijnsplaat bestaat uit een stalen damwand die in de jaren '80 is aangebracht. Het traject wordt het zwaarst belast door golven bij een storm vanuit het westen tot noordwesten. De westelijke havendam schermt de binnenzijde van de oostelijke havendam af van golven uit het westen en noordwesten. Hierdoor zijn de golfcondities minder zwaar waardoor de damwand niet zwaar wordt belast. Bij het veldbezoek is geconstateerd dat de kwaliteit van de constructie goed is.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de damwand (vlakcode OS180912), voldoende sterkte bezit en als 'goed' kan worden beoordeeld.



010752 2006 PZDT-M-06232 inv

waterDamwand oostelijke havendam Colijnsplaat dl. 1