

Erratum
Controle/vrijgave toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak
Aanzet Oesterdam
dp 1185 – dp 1195
AANVULLING op toets dp 1195 – dp 1227⁵⁰

Simon Vereeke
Yvo Provoost
Ruud Bosters
Gert Jan Wijkhuizen
Raymond Derksen

Toetsing uitgevoerd door
Roy van de Voort
Doorkiesnummer
(0118) 62 13 69
(06) 218 41 099

Datum
30 januari 2008
bijlage(n)
1. Gloomingskaart met eindscores

DEFINITIEF

Kenmerk
PZDT-M-08030

Erratum PZDT-M-08030 inv (controle/vrijgave toetsing Aanzet Oesterdam)

Basisdocument

Dit erratum is een aanvulling op de controle/vrijgave toetsing van Aanzet Oesterdam tussen dp 1185 en dp 1195 met kenmerk PZDT-M-06405 d.d. 13 november 2006 en het bijbehorende erratum PZDT-M-06424 inv d.d. 28 november 2006.

In dit erratum is één bijlage toegevoegd, te weten de glooiingskaart met eindscores, deze vervangt de bijlage 3 van het basisdocument. Daarnaast worden tekstuele wijzigingen doorgevoerd, de koperslablokken worden qua toetsscore van "onvoldoende" gewijzigd in "goed".

Wijzigingen basisdocument

Vlakcode: OS117701, OS117304
- Bekledingstype koperslablokken (29) op steenslag en mijnsteen
Score: **GOED** (score afschuiving goed)
Voor onderbouwing van de toetsscore zie kennismemo K-08-01-07

Deze toetsscore "goed" voor deze vlakken koperslablokken is identiek aan de toetsscore van het waterschap, zie PZDT-R-07559 inv d.d. 10 december 2007.

Aanbevolen wordt de overgang aan de bovenzijde van de koperslablokken in te gieten met asfalt, zie K-08-01-07.



012997 2008 PZDT-M-08030

Erratum controle /vrijgave toetsing aanzet Oesterda

Glooiingskaart met eindscores Aanzet Oesterdam dp 1185 - dp 1195

