


# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Rijkswaterstaat

Aan



Van



Datum

12 juli 2007

Onderwerp

Controletoets Boulevard Bankert / Evertsen dp 0335 - dp 0350

Nummer

PZDT-M-07365 inv

Doorkiesnummer

13 69 /

Bijlage(n)

-

Door Svasek Hydraulics (in opdracht van het RIKZ) is een detailadvies gegeven voor de toe te passen golfrandvoorwaarden voor het betreffende dijkvak. Door fouten in de kilometrering is een revisie van deze randvoorwaarden afgegeven waarbij de randvoorwaarden enigszins opschuiven (PZDB-M-07170). Deze revisie is terug te vinden op G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\randvoorwaarden.

Met de revisierandvoorwaarden is nogmaals een toets uitgevoerd.

De geringe verschuiving van de randvoorwaardenvakken heeft één wijziging tot gevolg, het vlak VL020017 tussen dp 0344 en dp 0345 (basalt ingegoten met asfalt (26,01) op puin en vlijagen) scoort nu **ONVOLDOENDE** in plaats van "goed" zoals weergegeven in het basisdocument PZDT-M-07046.

Dit is reeds kortgesloten met de betrokken ontwerper

Rijkswaterstaat Zeeland  
Projectbureau Zeeweringen  
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg  
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70  
Fax (0118) 62 19 93  
E-mail nw.nl  
Internet [www.zeeweringen.nl](http://www.zeeweringen.nl)



012115 2007 PZDT-M-07365 inv

Controle toetsing /vrijgave Boulevard Bankert / Eve