

**Controle
Toetsing revisie**

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

P2DT-m-03077-reu

Polder/Dijkvak
Hoofdplaatpolder

Toetsing uitgevoerd door
Anco van den Heuvel
Doorkiesnummer
0113 - 24 13 58
status

Datum
12-12-2001
kenmerk
Hoofdplaatpolder 20011212

Beschrijving

Het betreft de toetsing van het dijkvak Hoofdplaatpolder van km 57,423 tot km 61,195.

Controle steentoets

Bij de eerste toetsing zijn de gegevens van het bestaande werk niet ingevuld. Deze gegevens zijn overgenomen uit de ontwerpnota en verwerkt in de nieuwste toetsing.

Afwijkende resultaten

De dijkvakken 59752 en 59753 hebben een score twijfelachtig. Dit is het gevolg van het feit dat de helling een fractie steiler is dan 1:3 (1:2,94). Steentoets beoordeeld de hellingen onder de 1:3 standaard als twijfelachtig.

Veldbezoek

Uitgevoerd:n.v.t.

Uit te voeren acties/ adviezen

Alle getoetste dijkvakken van km 57,423 en km 61,195 worden als goed beoordeeld en kunnen worden overgedragen aan het waterschap.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax 0113 - 21 61 24
E-mail a.vdheuvel@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007577 2003 PZDT-M-03077 rev

7) Controle toetsing revisie Hoofdplaatpölder (12-12-

Toetsing dijkvakken Hoofdplaatpolder

datum
12-12-01

| Waterschap Zeeuws-Vlaanderen | | Rijkswaterstaat | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|---|
| vlak code | toetsing 2001 2.3 | toetsing 2001 3.2 | eindoordeel | ontbrekende gegevens | verklaring |
| 57401 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 57402 | | goed | goed | | |
| 57403 | | goed | goed | | |
| 57404 | | goed | goed | | |
| 58301 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 58302 | | goed | goed | | |
| 58303 | | goed | goed | | |
| 58304 | | goed | goed | | |
| 58451 | | goed | goed | | |
| 59101 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 59102 | | goed | goed | | |
| 59103 | | goed | goed | | |
| 59751 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 59752 | | twijfelachtig | goed | | helling een fractie te steil, twijfelachtig op afschuiving, toplaag |
| 59753 | | twijfelachtig | goed | | helling onderliggend vak een fractie te steil, toplaag sta |
| 60051 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 60052 | | goed | goed | | |
| 60053 | | goed | goed | | |
| 60161 | goed | twijfelachtig | goed | | oud werk |
| 60162 | | goed | goed | | |
| 60163 | | goed | goed | | |
| 60955a | | goed | goed | | |
| 60955b | | goed | goed | | |
| 60956 | | goed | goed | | |
| niet = niet uitgevoerd | | | | | |
| twijfel = | | | | | |
| onvoldoende = afgekeurd | | | | | |
| voedoende = | | goed | | | |

↳ stop afstand
houden